

Thermostatic Expansion Valves


SD-289-110

**TEV INSTALLATION****INSTALACION DE VALVULAS DE EXPANSION TERmostatica****INSTALLATION DES TEV (THERmostATISCHES EXPANSIONVENTIL)****INSTALLATION DES DÉTENDEURS THERmostATIQUES****INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE D'ESPANSIONE TERmostATICHE****INSTALAÇÃO DAS TEV (VALVULAS DE EXPANSÃO TERmostATICA)**


熱力膨脹閥 (TEV) 的安裝

感熱膨脹弁(TEV)の取付


تركيب صمامات التمدد الترموموستاتي




OIL LOCK RING AND TOP OF PUSH RODS
PONGA ACEITE EN LA SUPERFICIE
LATERAL DE LA TUERCA DEL ELEMENTO Y EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS VASTAGOS
DICHTRÄFLÄCHE UND STÖSSEL-ENDFLÄCHE ÖLEN.
HUILER LA RONDELLE DE BLOQUEAGE ET LE HAUT DES TIGES POUSSOIR
OLIARE L'ANELLO DI ARRESTO E LA PARTE SUPERIORE DELLE ASTINE DI SPINTA
LUBRIFIQUE O ANEL DE APERTO E A PARTE SUPERIOR DA HASTE DE COMANDO
為鎖緊螺母和頂針端部
上油。
エレメントの締付けリングと
プッシュロッドの先端へオイルを付ける。
زيت حلقه التثبيت والسلسلة
العلوي لنذراع الدفع



HAND TIGHTEN ELEMENT
APRIETE EL ELEMENTO CON LA MANO
ELEMENT HANDFEST ANZIEHEN
SERRER L'ÉLÉMENT À LA MAIN
SERRARE A MANO L'ELEMENTO
APRETAR MANUALMENTE O ELEMENTO
用手擰緊感溫元件。




**AFTER HAND TIGHT, TURN ELEMENT CLOCKWISE 60°
(OR MOVEMENT EQUAL TO ONE HEX FLAT)**
DESPUÉS DE APRETARLO CON LA MANO, GIRE EL ELEMENTO 60° EN DIRECCIÓN A LAS MANECILLAS DEL RELOJ
(O UN MOVIMIENTO IGUAL A UN LADO DE UNA TUERCA HEXAGONAL)
NACH DEM HANDFESTEN ANZIEHEN DES ELEMENTS, DIESES UM 60° NACH RECHTS DREHEN (ENTSPRicht EINER SECHSKANTFLÄCHE)
APRÈS AVOIR SERRÉ À LA MAIN, TOURNER L'ÉLÉMENT DE 60° DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
(OU MOUVEMENT ÉQUIVALENT À UN CÔTÉ DE L'HEXAGONE)
DOPO IL SERRAGGIO A MANO, FAR RUOTARE L'ELEMENTO DI 60° IN SENSO ORARIO (PARI ALLA TRASLAZIONE DI UN PIANO ESAGONALE)
APÓS APERTAR MANUALMENTE, GIRE O ELEMENTO NO SENTIDO HORÁRIO 60°
(OU MOVIMENTO IGUAL A UMA POSIÇÃO DO PARAFUSO SEXTAVADO)
用手擰緊後，再用板手將感溫元件按順時針方向繼續轉動60度
(或者轉動相當於六角形一個邊長的角度)。
手で締付けた後、エレメントを60°（または六角ボルトの側表面1つ分）
時計方向へ回す。
بعد ربط المقاييس يدوياً ، أحكم ربطه بواسطة مفتاح إنجليزي - بزاوية ٦٠ درجة أو ما يعادل جانباً واحداً من المحيط الخامس.




Before

After




SYSTEM PRESSURES - INSTALLATION OR REMOVAL
PRESIONES DEL SISTEMA — INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO
SYSTEMDRÜCKE - EIN- ODER AUSBAU
PRESSIONS DU SYSTÈME - INSTALLATION OU SUPPRESSION
PRESSIONI DI IMPIANTO - INSTALLAZIONE O RIMOZIONE
PRESSÕES DO SISTEMA - INSTALAÇÃO OU RETIRADA
系統壓力 - 設置或卸載
システム圧力 - 取付と取外し
صمامات ضغط النظام - تركيب او إزالة




VALVE LOCATION
LUGAR DE LA VALVULA
VENTILPOSITION
EMPLACEMENT DU DÉTENDEUR
POSIZIONE DELLA VALVOLA
LOCAL DA VÁLVULA
閥門位置
バルブの位置
موقع الصمام

0-24" (0-610 mm)




SOLDER TECHNIQUES
TECNICAS DE SOLDADURA
LÖTVERFAHREN
TECHNIQUES DE BRASAGE
TECNIQUE DI SALDatura
TÉCNICAS DE SOLDAGEM
焊接技术
口ウ付け方法
أساليب اللحام التقنية




BULB AND EQUALIZER LOCATIONS
LUGAR DEL BULBO Y EQUALADOR
FÜHLER- UND EXTERNER DRUCKAUSGLEICH-MONTAGE
EMPLACEMENTS DES BULBES ET EGALISATIONS EXTERNES
POSIZIONE DEL BULBO E DELL'EQUALIZZATORE
LOCAL DO BULBO E DO EQUALIZADOR
感溫包與平衡器位置
感温筒と外均接続の位置
موقع البصلة والموازن

8



MULTIPLE EVAPORATORS
EVAPORADORES MULTIPLES
MEHRERE VERDAMPFER
EVAPORATEURS MULTIPLES
EVAPORATORI MULTIPLI
EVAPORADORES MÚLTIPLOS
多台蒸發器
複数の蒸発器
تبيخير متعدد المراحل

9



BULB LOCATION
LOCALIZACION DEL BULBO
FÜHLERPOSITION
EMPLACEMENT DU BULBE
POSIZIONE DEL BULBO
LOCAL DO BULBO
感温包位置
感熱筒の位置
موقع البصلة

10A

MAXIMUM DEHYDRATION TEMPERATURES
TEMPERATURAS DE DESHIDRATACION MAXIMAS
MAXIMALE TROCKNUNGSTEMPERATUR
TEMPÉRATURES DE DÉSHYDRATATION MAXIMALES
TEMPERATURE MASSIME DI DISIDRATAZIONE
TEMPERATURAS MÁXIMAS DE DESIDRATAÇÃO
最高去湿温度
最大乾燥温度

الحد الأقصى للدرجات حرارة التجفيف

REFRIGERANT REFRIGERANTE KÄLTEMITTEL RÉFRIGÉRANT REFRIGERANTE REFRIGERANTE 製冷剤 冷媒 غاز تبريد	THERMOSTATIC CHARGE CARGA TERmostática FÜHLERfüLLUNG CHARGE THERmostATIQUE CARICA TERmostATICA CARGA TERmostATICA 恒温充注 感熱充注 شحن ثرموستاتي					
	W		Z		X(MOP)	
	°F	°C	°F	°C	°F	°C
12, 134a, 401A, 409A	190	88	250	121	250	121
22, 407A, 407C, 410A	160	71	185	85		
402A, 404A, 408A, 502, 507	150	65	170	77		

10B

MAXIMUM LOW SIDE TEST PRESSURES
PRESIONES DE PRUEBA MÁXIMAS DEL LADO DE BAJA
MAXIMALE SAUGSEITIGE PRÜFDRÜCKE
PRESSIONS MAXIMALES DE TEST BASSE PRESSION
PRESSIONI MASSIME DI PROVA SUL LATO DI BASSA PRESSIONE
PRESSÕES MÁXIMAS DE TESTE DO LADO BAIXO
低壓側最大測試壓力
低压側最大試驗壓力
الحد الأقصى لضغط اختبار الجانب المنخفض

VALVE TYPE TIPO DE VALVULA VENTILTYPE TYPE DE VALVE TIPO DI VALVOLA TIPO DE VÁLVULA 閥門類型 バルブの種類 نوع الصمام	psig	bar
SC(E), EC(E), C(E), EBS, Small O	450	31
Large O	300	29

Printed in U.S.A.

Copyright 2010 by Parker Hannifin Corporation • Broadview, Illinois 60155 • Made in U.S.A.

SD-289-110

11

REFRIGERANT REFRIGERANTE KÄLTEMITTEL PRODUIT RÉFRIGÉRANT REFRIGERANTE 製冷剤 冷媒 غاز تبريد	THERMOSTATIC CHARGE CARGA TERmostática FÜHLERfüLLUNG CHARGE THERmostATIQUE CARICA TERmostATICA CARGA TERmostATICA 恒温充注 感熱充注 شحن ثرموستاتي	MOP - psig PRESION MAXIMA DE OPERACION - psig MOP-psig MOP (PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT) - en psig PME-psig MOP-psig (ABREVIACÃO DE PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA) 最大工作壓力 (MOP) - psig 最大使用压力 - psig الحد الأقصى لضغط التشغيل - مقياس الضغط لكل انش مربع FACTORY AIR TEST PRUEBA DE AIRE EN LA FÁBRICA WERKSSEITIGE DRUCKLUFTPRÜFUNG TEST AIR USINE TEST DI PRESSIONE AD ARIA COMPRESSA TESTE DE AR DA FÁBRICA 工厂空氣測試 工場工ア試験 الاختبار الاهامي بالصناعة (الاعتباري)	
12, 134a, 401A, 409A	JX60	60	50
	JW	40	30
22, 407A, 407C	VX100	100	90
	VW	65	55
22, 407A	VX35	35	25
404A, 408A, 502	SX110	110	100
402A, 404A 408A, 502, 507	SW	75	65
	SX35	35	25
410A	ZX180	180	170

MAXIMUM OPERATING PRESSURE

PRESION MAXIMA DE OPERACION

MAXIMALER BETRIEBSDRUCK

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO

PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA

最大工作壓力

最大使用壓力

الحد الأقصى لضغط التشغيل

*Above normal operating conditions

*Condiciones de operación por encima de lo normal

*über normalen Betriebsbedingungen

*au-dessus des conditions normales de fonctionnement

*Eccedente le condizioni normali d'esercizio


*acima das condições normais de operação

*超過正常工作條件

*通常の使用状態以上

* فوق ظروف التشغيل العادية

12



SUPERHEAT

RECALENTAMIENTO

ÜBERHITZUNG

SURCHAUFFE


SURRISCALDAMENTO

SUPERAQUECIMENTO

過熱

スーパーヒートの調整
تسخين مفرط
スーパーヒートの調整

13



SYSTEM INSURANCE

SEGURO DEL SISTEMA

SYSTEMABSICHERUNG

SÉCURITÉ DU SYSTÈME

PROTEZIONE DELL'IMPIANTO

SEGURDO DO SISTEMA

系統安全措施

システムの保護部品

تامین النظام

R-22

1. T = 52°F (11°C)

2. P = 68 psig (4.7 barg) → T_P = 40°F (4°C)3. T - T_P = T_{SH}

52°F(11°C) - 40°F (4°C) = 12°F (7K [7°C])

HOW TO DETERMINE SUPERHEAT

COMO DETERMINAR EL RECALENTAMIENTO

BESTIMMUNG DER ÜBERHITZUNGSTEMPERATUR

COMMENT DÉTERMINER LA DE SURCHAUFFE

DETERMINAZIONE DEL SURRISCALDAMENTO

COMO DETERMINAR O SUPERQAUCIMENTO

如何確定過熱

スーパーヒートの決定方法

طريقة تقييم التسخين المفرط

