

# ฮีโร่ HERO

## ร็สท์เทค 2IN1 RUST TECH 2IN1

### รอยัล เพียว โกลด์ H2-PG 99.99

สีทองพรีเมียม  
เปล่งประกายทอง  
ทรงคุณค่า แวววาวสวยหรู



<p><b>15x</b> ทนสภาวะ: 15 เท่า</p>	<p>ฟิล์มเรียบเนียน สวยแวววาว</p>	<p>เนื้อสีมาก ทาได้พื้นที่มาก</p>
--	--------------------------------------	---------------------------------------



**แห้งไว**  
ไม่ต้องรองพื้น





รอยัล เพียว โกลด์   
H2-PG 99.99



# ทองดีวิส

H2-AL123



## การใช้งาน

พื้นผิววัสดุ	สีรองพื้น	สีทับหน้า
<p>(1) ปูน ซีเมนต์</p> <p>เช่น กระเบื้อง ยิปซัม ปูนพลาสเตอร์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เครื่องปั้นดินเผา</p>  <p>ปูน      กระเบื้อง</p>	 <p>CP-102      หรือ      H-1000</p> <p>'วูดเทค รองพื้นปูนเก่า สีใส (CP-102)' หรือ 'อีโร คิวคิโพรเมอร์ H-1000' สีรองพื้นปูนทนชื้น อเนกประสงค์ (สีขาว)</p>	<p>อีโร รัสท์เทค 2IN1</p>  <p>รอยัล เพียว โกลด์ (H2-PG 99.99) หรือ ทองสวิส (H2-AL123)</p>
<p>(2) เหล็ก ทุกโลหะ ทุกวัสดุ</p> <p>เช่น เหล็กดำ กัลวาไนซ์ สแตนเลส อลูมิเนียม เมทัลชีท ไม้ ท่อพีวีซี พลาสติก ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ</p>  <p>กัลวาไนซ์      เหล็กดำ</p>	<p><b>ไม่ต้องรองพื้น</b></p>	

**ข้อมูลจำเพาะ :** อะคริลิกเรซิน  
**ประเภทสี :** สีเคลือบและสีรองพื้นกันสนิมในตัว  
**ลักษณะฟิล์ม :** เหนียว  
**การคลุมพื้นที่ :** 40-45 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว  
**ระยะเวลาแห้ง :** แห้งผิว 10-15 นาที  
 แห้งทาบ 30-45 นาที  
 แห้งใช้งาน 3-4 ชั่วโมง

### การผสม

ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้ (ปริมาตร) ด้วยวูดเทค ทินเนอร์ WT-500
แปรงทา	10-20%
เครื่องพ่น	20-40%



WT-500

\*หรือผสมด้วยทินเนอร์ AAA คุณภาพสูง เกรดมอก.  
 \*\*ห้ามผสมกับ น้ำมันสน  
 \*\*\*ไม่แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้งในการทาสีทอง

**หมายเหตุ :** ค่าตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ การทา ฯลฯ

## ระบบการทาสี

### 1. การเตรียมพื้นผิว

- **ปูนใหม่ :** ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบไขมัน
- **ปูนเก่า :** ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมออกให้หมด เพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ แต่ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ต้องขัดล้างสีเก่าออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ หรือ 'วูดเทค อัลตรา คิล' น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ CK-001' แล้วทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิท
- **พื้นผิวโลหะเก่า :** ที่มีสนิม หรือที่ทาสีรองพื้นกันสนิม หรือทาสีน้ำมันชนิดแอลคิลเรซิน : ขัดลอกสนิมและสีเก่าออกให้หมด และใช้ผ้าชุบทินเนอร์เช็ดให้สะอาด ใ้โรน้ำมัน ฝุ่น สิ่งสกปรก ไขมัน และสนิม หรือ ไม่ต้องขัด แล้วทาด้วย 'อีโร คอนเวิร์ตเตอร์ P-99' = 1 เทียว
- **พื้นผิวโลหะใหม่ :** ใช้ผ้าชุบทินเนอร์เช็ดน้ำมันที่เคลือบเหล็กออกให้หมด ให้สะอาด ใ้โรน้ำมัน ฝุ่น สิ่งสกปรกและสนิม

### 2. การรองพื้น

บนพื้นผิวสะอาดและแห้งสนิท \*หมายเหตุ : งานปูน รองพื้นด้วยเฉดสีต่างกัน จะให้เฉดสีทองที่เปลี่ยนไป

- **งานปูนใหม่ :** ① ทิ้งให้พื้นปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทาสี 'อีโร รูฟ เฟ้นท์' สีทาหลังคา อเนกประสงค์ 1 เทียว (เหลือง H2-R101 ,แดง H2-R202 , ขาว H2-R100) เพื่อรองพื้น ② หรือ งานด่วน ทิ้งไว้ 2 วัน ทาสีรองพื้น 'อีโร คิวคิโพรเมอร์ H-1000' สีรองพื้นปูนทนชื้น อเนกประสงค์ (สีขาว) จำนวน 1 เทียว และตามด้วย 'อีโร รูฟ เฟ้นท์' สีทาหลังคา อเนกประสงค์ 1 เทียว
- **งานปูนเก่า :** ทาสี 'วูดเทค รองพื้นปูนเก่า สีใส' (CP-102) หรือ 'อีโร คิวคิโพรเมอร์ H-1000' สีรองพื้นปูนทนชื้น อเนกประสงค์ (สีขาว) จำนวน 1 เทียว และตามด้วย 'อีโร รูฟ เฟ้นท์' สีทาหลังคา อเนกประสงค์ 1 เทียว (เหลือง H2-R101 ,แดง H2-R202 , ขาว H2-R100)
- **งานโลหะ :** ไม่ต้องรองพื้น

### 3. การทาสีทับหน้า

ทาทับหน้าด้วย 'อีโร รัสท์เทค 2IN1' สีทับหน้าและสีรองพื้นกันสนิมในตัว (สีทอง) จำนวน 2-3 เทียว

