

ประกาศชาวเรือ  
 หมายเลข 3/2550  
 ประเทศไทย, ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
 ภูเก็ต, แหลมพันวา — กระจังมไฟ; สะพานเทียบเรือ

---

รายละเอียด — แผนที่หมายเลข 335A (บรรณาธิกร ครั้งที่ 7 ก.ย.2549)

ให้เขียน  Fl.5s2.66m6M

INDIAN1975 DATUM	WGS84 DATUM
7° 47' 46".6 น.,	7° 47' 54".2 น.,
98° 24' 36".4 อ.	98° 24' 25".8 อ.

สะพานเทียบเรือ ด้วยเส้นทึบเดี่ยว

ลากเชื่อมต่อ :

7° 47' 56".6 น.,	7° 48' 04".2 น.,
98° 24' 31".9 อ.	98° 24' 21".3 อ.
(สะพานเทียบเรือ ที่มีอยู่)	(สะพานเทียบเรือ ที่มีอยู่)
7° 47' 54".5 น.,	7° 48' 02".1 น.,
98° 24' 32".2 อ.	98° 24' 21".6 อ.

แผนที่หมายเลข 335 (แก้ไขครั้งสุดท้าย 59/2549)

ให้เขียน  Fl.5s2.66m6M

INDIAN1975 DATUM	WGS84 DATUM
7° 47' 46".6 น.,	7° 47' 54".2 น.,
98° 24' 36".4 อ.	98° 24' 25".8 อ.

สะพานเทียบเรือ ด้วยเส้นทึบเดี่ยว

ลากเชื่อมต่อ :

7° 47' 56".6 น.,	7° 48' 04".2 น.,
98° 24' 31".9 อ.	98° 24' 21".3 อ.
(สะพานเทียบเรือ ที่มีอยู่)	(สะพานเทียบเรือ ที่มีอยู่)
7° 47' 54".5 น.,	7° 48' 02".1 น.,
98° 24' 32".2 อ.	98° 24' 21".6 อ.

แผนที่หมายเลข 334 (แก้ไขครั้งสุดท้าย 59/2549)

ให้เขียน  Fl.5s6M

INDIAN1975 DATUM WGS84 DATUM

7° 47' .78 น., 7° 47' .90 น.,  
98° 24' .61 อ. 98° 24' .43 อ.

สะพานเทียบเรือ ด้วยเส้นทึบเดี่ยว

ลากเชื่อมต่อ :

7° 47' .94 น., 7° 48' .07 น.,  
98° 24' .53 อ. 98° 24' .35 อ.

(สะพานเทียบเรือ  
ที่มีอยู่)

(สะพานเทียบเรือ  
ที่มีอยู่)

7° 47' .91 น., 7° 48' .04 น.,  
98° 24' .54 อ. 98° 24' .36 อ.

สมุดบรรณสาร --- ทำเนียบไฟและทูนในน่านน้ำไทย พ.ศ.2540, หน้า 66,67

รายงานจาก --- แผนกสำรวจแผนที่ทะเล กองสำรวจแผนที่, ลง 26 มิถุนายน 2549

ประกาศโดยกรมอุทกศาสตร์

กองทัพเรือ กรุงเทพฯ

8 มกราคม 2550

# Notice to Mariners

No. 3/2550

## SOUTHERN THAILAND, WEST COAST

Phuket, Laem Phan Wa — Light - beacon; Pier.

---

Details — Chart No. 335A (7<sup>th</sup> EDITION, Sept., 2006)

Insert  Fl.5s2.66m6M

INDIAN1975 DATUM WGS84 DATUM

7° 47' 46".6 N., 7° 47' 54".2 N.,  
98° 24' 36".4 E. 98° 24' 25".8 E.

pier, single firm line,

joining :

7° 47' 56".6 N., 7° 48' 04".2 N.,  
98° 24' 31".9 E. 98° 24' 21".3 E.

(existing pier)

(existing pier)

7° 47' 54".5 N., 7° 48' 02".1 N.,  
98° 24' 32".2 E. 98° 24' 21".6 E.

Chart No. 335 (Last correction 59/2549)

Insert  Fl.5s2.66m6M

INDIAN1975 DATUM WGS84 DATUM

7° 47' 46".6 N., 7° 47' 54".2 N.,  
98° 24' 36".4 E. 98° 24' 25".8 E.

pier, single firm line,

joining :

7° 47' 56".6 N., 7° 48' 04".2 N.,  
98° 24' 31".9 E. 98° 24' 21".3 E.

(existing pier)

(existing pier)

7° 47' 54".5 N., 7° 48' 02".1 N.,  
98° 24' 32".2 E. 98° 24' 21".6 E.

**Chart No. 334 (Last correction 59/2549)**

**Insert**  **Fl.5s6M**

**INDIAN1975 DATUM    WGS84 DATUM**

7° 47' .78 N.,            7° 47' .90 N.,  
98° 24' .61 E.            98° 24' .43 E.

pier, single firm line,

joining :

7° 47' .94 N.,            7° 48' .07 N.,  
98° 24' .53 E.            98° 24' .35 E.

(existing pier)

(existing pier)

7° 47' .91 N.,            7° 48' .04 N.,  
98° 24' .54 E.            98° 24' .36 E.

**Publication :**    List of Lights and Buoys in Thai Waters 1997, Pages 66,67

**Reported from :** Hydrographic Survey Section, Surveying Division, dated 26<sup>th</sup> June 2006.

**Issued by the Hydrographic Department,**

**Royal Thai Navy, Bangkok,**

**8<sup>th</sup> January 2007.**